ERRATUM LINE

03/11/2022

CHAUSSON
L'esprit d'innovation

Caractéristiques TECHNIQUES
Technical CHARACTERISTICS
TECHNISCHE Daten
Caratteristiche TECNICHE
TECHNISCHE kenmerken
TEKNISKE Data
TEKNISKA egenskaper

Page | 6

Page | 6 - **UK** Page | 22
Seite | 6
Pagina | 6
Pagina | 6
Side | 6
Sidan | 6

Portillon latéral côté droit (mm)
Right garage door (cm) → (mm)
Serviceklappe, rechte Seite (cm) → (mm)
Gavone laterale destro (cm) → (mm)
Bergruimte rechterzijde (cm) → (mm)
Serviceklap, højre side (cm) → (mm)
Lucka, högersida (cm) → (mm)

Portillon latéral côté gauche (mm)
Left garage door (cm) → (mm)
Serviceklappe, linke Seite (cm) → (mm)
Gavone laterale sinistro (cm) → (mm)
Bergruimte linkerzijde (cm) → (mm)
Serviceklap, venstre side (cm) → (mm)
Lucka, vänstersida (cm) → (mm)

Page | 10

Page | 10 - **UK** Page | 26
Seite | 10
Pagina | 10
Pagina | 10
Side | 10
Sidan | 10

Portillon latéral côté droit (mm)
Right garage door (cm) → (mm)
Serviceklappe, rechte Seite (cm) → (mm)
Gavone laterale destro (cm) → (mm)
Bergruimte rechterzijde (cm) → (mm)
Serviceklap, højre side (cm) → (mm)
Lucka, högersida (cm) → (mm)

Portillon latéral côté gauche (mm)
Left garage door (cm) → (mm)
Serviceklappe, linke Seite (cm) → (mm)
Gavone laterale sinistro (cm) → (mm)
Bergruimte linkerzijde (cm) → (mm)
Serviceklap, venstre side (cm) → (mm)
Lucka, vänstersida (cm) → (mm)

Portillon face arrière (mm)
Rear garage door (cm) → (mm)
Hintere Serviceklappe (cm) → (mm)
Gavone posteriore (cm) → (mm)
Bergruimte achterzijde (cm) → (mm)
Bagerste serviceklap (cm) → (mm)
Lucka, bak (cm) → (mm)

VEUILLEZ NOUS EXCUSER POUR LA GÊNE OCCASIONNÉE
WE APOLOGIZE FOR THE INCONVENIENCE
WIR ENTSCHULDIGEN UNS FÜR DIE UNANNEHMLICHKEITEN
CI SCUSIAMO PER L'INCONVENIENTE
WIJ VERONTSCHULDIGEN ONS VOOR HET ONGEMAK
VI UNDSKYLDER FOR ULEJLIGHEDEN
VI BER OM URSÄKT FÖR OLÄGENHETEN.

ERRATUM
SPORT LINE

06/12/2022

CHAUSSON
L'esprit d'innovation

Un problème d'approvisionnement de pièces rend la pose des calandres spécifiques impossible pour la gamme profilés compacts S Sport [Edition] en cours.
Les **S Sport Line** seront donc livrés avec la calandre Ford Transit standard.

A parts supply problem makes it impossible to fit the specific grilles for the current S Sport [Edition] compact profile range.
The **S Sport Line** will therefore be delivered with the standard Ford Transit grille.

Leider ist es aufgrund eines Problems bei der Teilebeschaffung nicht möglich, die spezifischen Kühlergrills für die laufende Kompaktprofilreihe S Sport [Edition] anzubringen.
Die **S Sport Line** werden daher mit dem standardmäßigen Ford Transit-Kühlergrill ausgeliefert.

Purtroppo, un problema di approvvigionamento di ricambi rende impossibile il montaggio delle griglie specifiche per l'attuale gamma di profili compatti S Sport [Edition].
La **S Sport Line** sarà quindi consegnata con la griglia standard del Ford Transit.

Helaas maakt een probleem met de onderdelenvoorziening het onmogelijk om de specifieke grill voor de huidige S Sport [Edition] compacte profielreeks te monteren.
De **S Sport Line** wordt daarom geleverd met de standaard Ford Transit-grill.

Et problem med levering af reservedele gør det desværre umuligt at montere de specielle kølergitre på den nuværende S Sport [Edition] kompaktprofilserie.
S Sport Line vil derfor blive leveret med standard Ford Transit-grillen.

Ett problem med reservdelsförsörjningen gör det omöjligt att montera den speciella kylargrillen för den nuvarande S Sport Line (S-serien delintegrerade).
S Sport Line kommer därför att levereras med standardgrillen från Ford Transit.

Nous tenons à nous excuser de ce changement.
We would like to apologise for this change.
Wir möchten uns für diese Änderung entschuldigen.
Ci scusiamo per questo cambiamento.
Wij verontschuldigen ons voor deze wijziging
Vi beklager denne ændring, og beder dig informere dine kunder om denne udvikling.
Vi ber om ursäkt för denna förändring och ber er att informera era kunder om detta.